

平成 29 年 3 月 31 日

関係各位

プランジャー測定対象エレベーターの技術情報

(1) 要改善ブレーキが使用されている旨を判別するための情報

① 要改善ブレーキが使用されている巻上機の型式

HB-220、HB-480

《見分け方》

巻上機の減速機ケーシングに型式の刻印

または同ケーシング正面あるいは側面に銘板表記

② 要改善ブレーキの改善済みまたは未改善の見分け方

該当巻上機のブレーキアーム両方への温度ヒューズ取付け有無の確認

(2) プランジャーストロークの測定方法

別紙「ブレーキプランジャーストローク管理値表」参照

(該当型式を赤字表記)

(3) 要改善ブレーキの改善措置の内容


温度検出機能(温度ヒューズ)の取付け


(4) 本件についての問い合わせ窓口、連絡先


東和エレベーター株式会社 代表取締役 佐野 良

電話 0551-42-2358

ブレーキプランジャーストローク管理値

	SKYマシン型番		ブレーキプランジャーストローク管理値(mm)
	M155 A26 B30 E75 HB200 HB220 HB230 HB260 HBD260	HB300 (ドラムタイプ) HB500 (ドラムタイプ) HB600 HB700	2.5±0.5

	SKYマシン型番		ブレーキプランジャーストローク管理値(mm)
	HB300 (ディスクタイプ) HB500 (ディスクタイプ)		2.5±0.5

	SKYマシン型番		ブレーキプランジャーストローク管理値(mm)
	HB480		3.0±0.5